



Utlösningvillkoret för kabeln skall beräknas.

Om Servicebrytare ej samlokaliseras skall även dessa kablar isoleras

Stycklista

NR	BESKRIVNING	Leverantör	Artikelnr	C:a Antal	Diameter fästhål
1	Indikeringslampa Servicebrytare	TK	CL510505	1	
2	Nyckelinsats ASAN	TK	CL510471	1	
-	Strömställarinsats	TK	CL510471	1	
-	Cylinder, Servicebrytare	TK		1	

Materiel som TK levererar skall vara tillhandahållet material.

För övrigt material gäller att annat likvärdigt material får användas.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
<p>Besöksadress: Rosenlundsgatan 4 Box 1094 405 23 GÖTEBORG Telefon: 0771 159 159 Telefax: 010 484 64 80</p>			UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret		
			STANDARDRITNING Spårledningsskåp med Servicebrytare Montage & Inkoppling		
HANDLÄGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
Tony Tjus		BB†	LB		
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21292	TTs	107454-103			
GODKÄND GÖTEBORG			SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR
2014-03-30					21292