







SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete

På signalsäkrad sträcka



Arbetsområde
inkl. utrymningsområde.

Skyddsfordon utrustat
med varningslykta väl
synlig från alla håll.



Signalen ställs
i Rött av TLI

